


[HOME](#)[会社概要](#)[島清掃](#)[玉磨き](#)[部備品一覧](#)[その他](#)

島 清 掃

SHIMA CLEANING COMPANY

ホーム ■ 島清掃



島内構図

島内の汚れが引き起こす悪影響

普段はあまり目につかない島内部のレールやタンクは予想以上に汚れている場合があります。この汚れを放っておくと、玉の汚れ、遊技盤の汚れはもちろんのこと、島内部における玉詰まりなど島全体に悪影響をきたす恐れがありますので、定期的な島清掃およびメンテナンスをお勧め致します。



トライクラフトの島清掃

① 島内レール（補給）

玉は島内部の熱、湿気の影響を受けやすく、気づかないうちに汚れている場合がよくあります。島内レールが汚れているとパチンコ機への補給に支障をきたす恐れがあります。

② 島内レール（アウト）

通称“ドブ”とも呼ばれる箇所で、汚れ以外にも小さなゴミ等の異物でも玉が詰まります。ジェットカウンターの玉流れにも影響しますので定期的な清掃をお勧めします。

③ 島間のレール

島と島をつないでいるレールです。仕様にもよりますが、清掃するにはレールの脱着が必要な場合がありますのでプロによる清掃をお勧めします。

④ 上部タンク

構造が特殊で、島間のレールを外し、タンク内部を分解してからの清掃となります。島間のレールと一緒に清掃する事をお勧めします。

⑤ 下部タンク

清掃するには一度玉を抜く必要があり、内部を分解してからの清掃となります。


⑥ リフト

アウト玉を磨きながら上部タンクまで送る機械です。高速でベルトが回転しているため、ホコリなどを巻き上げやすく、島内部の汚れにつながりますので定期的な清掃をお勧めします。清掃の際は島から出して行います。（各メーカー異なります。）

各島メーカーの仕様により清掃できる範囲が異なりますので、一度お問い合わせ下さい。

[お問い合わせフォーム](#)

島清掃着工までの流れ


[■ ページトップに戻る](#)

有限会社トライクラフト 〒485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋浦 7 3 6 0568-75-9775

[| 会社概要](#)
[| 島清掃](#)
[| 玉磨き](#)
[| その他](#)
[| 部備品一覧](#)
[| 交通案内](#)
[| 採用情報](#)
[| サイトマップ](#)

※当サイトに掲載しております画像・テキスト等について、無断転載・引用・借用等は堅く禁止させていただきます。